



81780

**PL CYFROWY MIERNIK UNIWERSALNY  
EN DIGITAL MULTIMETER  
DE DIGITALES MULTIMETER  
RU ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР  
CZ DIGITÁLNÍ MULTIMETR  
HU DIGITÁLIS MULTIMÉTER**

**PL****CHARAKTERYSTYKA PRZYRZĄDU**

Miernik wielofunkcyjny jest cyfrowym przyrządem pomiarowym przeznaczonym do wykonywania pomiarów różnych wielkości elektrycznych. Miernik przeznaczony jest dla amatorskiego, nieprofesjonalnego zastosowania, nie może być użyły do pracy zarobkowej lub rzemiosła.

**Przed rozpoczęciem pracy miernikiem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.**

Miernik posiada obudowę z tworzywa sztucznego, wyświetlacz ciekokrystaliczny, przełącznik zakresów pomiarowych. W obudowie zainstalowane są trzy gniazda pomiarowe oraz gniazdo do sprawdzania tranzystorów. Miernik wyposażony jest w dwa przewody pomiarowe zakończone wtykami. Miernik sprzedawany jest bez baterii zasilającej.

**UWAGA!** Oferowany miernik nie jest przyrządem pomiarowym w rozumieniu ustawy „Prawo o pomiarach”

**ZAKRESY POMIAROWE**

**UWAGA!** Zabronione jest mierzenie wartości elektrycznych przekraczających maksymalny zakres pomiarowy miernika.

Napięcie stałe			Prąd stały			Rezystancja		
Zakres	Ziarno	Dokładność	Zakres	Ziarno	Dokładność	Zakres	Ziarno	Dokładność
200 mV	0,1 mV	±0,5%	200 μA	0,1 μA	±1%	200 Ω	0,1 Ω	
2000 mV	1 mV	±0,5%	2000 μA	1 μA	±1%	2000 Ω	1 Ω	
20 V	10 mV	±0,5%	20 mA	10 μA	±1%	20 kΩ	10 Ω	
200 V	100 mV	±0,5%	200 mA	100 μA	±1,5%	200 kΩ	100 Ω	
500 V	1 V	±0,8%	5 A	10 mA	±2%	2000 kΩ	1 kΩ	
Napięcie zmienne			Kontrola tranzystorów			Kontrola diod		
Zakres	Ziarno	Dokładność	I <sub>a</sub>	U <sub>ce</sub>		Rozdzielcość		
200 V	100 mV	±1,2%	10 μA	2,8 V		1mV		
500 V	1 V	±1,2%						

**EKSPOŁATACJA MULTIMETRU**

**UWAGA!** W celu ochrony przed niebezpiecznymi porażeniami prądem elektrycznym przed otworem obudowy przyrządu należy odłączyć od niego przewody pomiarowe. Przełącznik zakresów ustawić w pozycji „OFF”.  
**Wymiana baterii**  
Multimetr wymaga zasilania przez **baterię 9V typu 6F22**. Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.  
W celu zamontowania baterii należy otworzyć obudowę przyrządu odciągając dwa wkręty umieszczone na spodniej stronie miernika.

Podłączycy baterię zgodnie z oznakowaniem zacisków, zamknąć obudowę i zakręcić wkręty mocujące.

**Wymiana bezpiecznika**

W przyrządzie zastosowano dwa bezpieczniki aparaturowe o szybkiej charakterystyce. Bezpiecznik o parametrach elektrycznych 0,5A/250V jest zamontowany w stykach pozwalających, w razie uszkodzenia, wymienić bezpiecznik na nowy o identycznych parametrach elektrycznych.  
W tym celu należy otworzyć obudowę miernika, postępując jak w przypadku wymiany baterii i zachowując zasady bezpieczeństwa wyjmując bezpiecznik, uprzednio odłączając baterię zasilającą miernik.  
Bezpiecznik o parametrach 5A/250V jest na stałe włutowyty w płytce drukowanej przyrządu. W przypadku uszkodzenia, wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi.

**WYKONYWANIE POMIARÓW**

W zależności od aktualnego położenia przełącznika zakresów na wyświetlaczu zostaną wyświetlane trzy cyfry znaczące, oraz napis HV w przypadku pomiarów na najwyższych zakresach napięcia stałego i zmiennego. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany baterii multimeter informuje o tym wyświetlając symbol baterii na wyświetlaczu. W przypadku, gdy na wyświetlaczu przed mierzona wartością pojawi się znak „-“ oznacza to, że mierzona wartość ma odwrotną polaryzację w stosunku do podłączenia miernika.

**UWAGA!** Nie wolno dopuścić, aby zakres pomiarowy był mniejszy niż mierzona wartość. Może to doprowadzić do zniszczenia miernika oraz porażenia prądem elektrycznym.

**Prawidłowe podłączenie przewodów to:**

Przewód czerwony do gniazda oznaczonego „VΩmA” lub „5A”

Przewód czarny do gniazda oznaczonego „COM”

**Pomiary napięcia**

Podłączycy przewody pomiarowe. Przełącznikem zakresów ustawić w pozycji pomiaru napięcia stałego (V) lub napięcia zmennego (V-). Wybrać maksymalny zakres pomiarowy, przewody pomiarowe dołączyć równolegle do obwodu elektrycznego i odczytać wynik pomiaru napięcia. W celu uzyskania dokładniejszych wyników pomiaru można zmienić zakres pomiarowy.

**Pomiary natężenia prądu stałego**

W zależności od spodziewanej wartości mierzonego natężenia prądu przewody pomiarowe podłączamy do gniazda „5A” i „COM” lub do gniazda „VΩmA” i „COM”. Maksymalne natężenie mierzonego prądu w gnieździe „5A” może wynosić 5 A i długość pomiaru nie może przekraczać 10 sekund, przy czym należy zachować 15 minut odstęp czasowy, pomiędzy kolejnymi pomiarami. Gniazdo „VΩmA” może być obciążone maksymalnym prądem 200mA. **Jest zabronione przekraczanie maksymalnych dla danego gniazda wartości prądów i napięć.**

Przewody pomiarowe należy włączyć szeregowo do badanego obwodu elektrycznego, wybrać zakres i rodzaj mierzonego prądu przełącznikiem i odczytać wynik pomiaru. Trzeba rozpocząć pomiar od wybrania maksymalnego zakresu pomiarowego. W celu uzyskania dokładniejszych wyników pomiaru można zmienić zakres pomiarowy.

**Pomiary rezystancji**

Podłączycy przewody pomiarowe do gniazd oznaczonych „VΩmA” i „COM” przełącznik zakresów ustawić w pozycji pomiaru rezystancji.

Końcowiki pomiarowe przyłożyć do zacisków mierzonego elementu i odczytać wynik pomiaru. W celu uzyskania dokładniejszych wyników pomiaru w razie potrzeby zmienić zakres pomiarowy.

**Jest absolutnie zabroniony pomiar rezystancji elementów, przez które przepływa prąd elektryczny.**

**Test diod**

Przełącznik zakresów pomiarowych ustawić w położeniu oznaczonym symbolem diody. Przewody pomiarowe przyłączone do miernika jak do pomiaru rezystancji. Końcowiki pomiarowe przykładamy do wyprowadzeń diody w kierunku przewodzenia i w kierunku zaporowym. Jeśli dioda jest sprawną, przy diodzie podłączoną w kierunku przepustowym odczytamy spadek napięcia na tej diodzie wyrażony w mV. W przypadku podłączenia w kierunku zaporowym na wyświetlaczu zobaczymy „1”. W przypadku uszkodzenia złącza diody pomiar wykaże wartość „0” niezależnie od kierunku przyłączenia diody. Diody sprawnie cechują małe rezystancję w kierunku przewodzenia oraz dużą rezystancję w kierunku zaporowym. **Jest absolutnie zabronione testowanie diod, podłączonych do źródła prądu elektrycznego.**

**Test tranzystorów**

Przełącznik zakresów pomiarowych ustawić w położeniu oznaczonym symbolem h<sub>FE</sub> (pomiar współczynnika wzmacniania tranzystora). W zależności od typu posiadanego tranzystora podłączamy do gniazda podstawników PNP lub NPN dbając o to, aby umieścić wyprowadzenia tranzystora w miejscach oznaczonych literami E - emiter, B - baza, C - kolektor. W przypadku sprawnego tranzystora i właściwego podłączenia odczytujemy wynik pomiaru współczynnika wzmacniania pokazany na wyświetlaczu. **Jest absolutnie zabronione testowanie tranzystorów, podłączonych do źródła prądu elektrycznego.**

**EN****PROPERTIES OF THE DEVICE**

The all-purpose meter is a digital measurement device designed to measure various electrical quantities. The meter has been designed for amateur, non-professional purposes and must not be used for paid jobs or craft.

**Before using the meter, read the whole manual and keep it.**

The meter has a plastic housing, a liquid crystal display and a measurement range selector. The housing is equipped with three measurement sockets and a transistor test socket. The meter is equipped with measurement cables with plugs. The meter is sold without a battery.

**ATTENTION!** The meter is not a measurement device as it is construed within the „Measurement Law”

**MEASUREMENT RANGES**

**ATTENTION! It is prohibited to measure electrical quantities exceeding the maximum measurement range of the meter.**

Direct voltage			Direct current			Resistance		
Range	Grain	Precision	Range	Grain	Precision	Range	Grain	Precision
200 mV	0,1 mV	±0,5%	200 μA	0,1 μA	±1%	200 Ω	0,1 Ω	
2000 mV	1 mV	±0,5%	2000 μA	1 μA	±1%	2000 Ω	1 Ω	
20 V	10 mV	±0,5%	20 mA	10 μA	±1%	20 kΩ	10 Ω	
200 V	100 mV	±0,5%	200 mA	100 μA	±1,5%	200 kΩ	100 Ω	
500 V	1 V	±0,8%	5 A	10 mA	±2%	2000 kΩ	1 kΩ	
Alternating voltage			Transistor test			Diode test		
Range	Grain	Precision	I <sub>a</sub>	U <sub>ce</sub>		Resolution		
200 V	100 mV	±1,2%	10 μA	2,8 V		1mV		
500 V	1 V	±1,2%						

**OPERATION OF THE MULTIMETER**

**ATTENTION!** In order to protect from electric shock before the housing of the device is opened, disconnect the measurement cables and turn the meter off.

**Replacement of the battery**

The multimeter is powered with a **9V 6F22 battery**. It is recommended to use alkaline batteries. In order to install a battery, open the housing of the device removing the two screws at the bottom of the meter. Connect the battery in accordance with the marking of the terminals, close the housing and replace the screws.

**Replacement of the fuse**

The device is equipped with a 0,2A/250V quick-break equipment fuse. If the fuse is damaged, it must be replaced with a new one of the same electrical parameters. To do so, open the housing of the meter and proceed as in the case of replacement of the battery, observing the safety principles, to replace the fuse.

**MEASUREMENTS**

Depending on the actual position of the range switch in the display three significant digits will be displayed and a V symbol in case of measurements in the highest ranges of the direct and alternating voltage. If it is necessary to replace the battery the multimeter indicates this displaying the battery symbol. If before the measured value the „-“ symbol is displayed then the measured value has an opposite polarization in relation to the connection of the meter.

**ATTENTION! The measurement range of the meter must not be lower than the measured value. It might damage the meter and cause an electric shock.**

**The correct connection of the leads:**

The red lead must be connected to the socket marked as „VΩmA” or „10ADC”. The black lead must be connected to the socket marked as „COM”.

**Measurements of voltage**

Connect the measurement cables. Switch the range selector to the position of the measurement of the direct voltage (V-) or alternating voltage (V~). Select the maximum measurement range, connect the measurement cables in parallel to the electric circuit and read the result of the measurements of the voltage. In order to ensure more precise results of the measurement you may change the measurement range.

**Measurement of intensity of the current**

Depending on the expected value of the measured intensity of the current connect the measurement cables to the socket marked as „10ADC” and „COM” or „VΩmA” and „COM”.

Maximum intensity of the current measured through the „10ADC” socket may amount to 10A and it is not protected with any fuse. The maximum power-carrying capacity of the „VΩmA” socket is 200mA. **The maximum current and voltage values of the socket must not be exceeded.**

Connect the measurement cables in series to the tested electric circuit, select the range and kind of the current and read the result of the measurement. The first stage of the measurements is to select the maximum measurement range. In order to ensure more precise results of the measurement you may change the measurement range.

**Measurements of resistance**

Connect the measurement cables to the „VΩmA” and „COM” sockets; switch the range selector in the position of the measurement of resistance.

Place the measurement leads at the terminals of the measured element and read the result. In order to ensure

more precise results of the measurement the measurement range may be changed if required.

**It is strictly prohibited to measure the resistance of live elements.**

**Diode test**

Switch the range selector to the diode symbol. The test leads are connected to the meter as in the case of resistance measurements. Place the measurement leads to the diode terminals in the conduction direction and the reverse

мерительные провода параллельно электрической цепи и проверить результат измерения. Если требуется более точный результат, можно поменять измерительный диапазон.

#### Измерение силы тока

В зависимости от предвиденного значения измеряемой силы тока следует подключить измерительные провода к гнездам „**5A**“ и „**COM**“ или к гнездам „**VΩmA**“ и „**COM**“

Максимальная сила измеряемого тока в гнезде „**A**“ равняется 20A, при чем не установлен предохранитель. По этой причине максимальный ток, который может проходить через указанное гнездо „**5A**“ - 5A. Измерение тока свыше 5A может длиться не более 10 секунд.

Максимальная сила тока, проходящего через гнездо „**VΩmA**“ - 200mA. **Запрещается превышать максимальные значения силы тока и напряжения, соответствующие отдельным гнездам.** Измерительные провода следует подключить последовательно к измеряемой электрической цепи, выбрать диапазон и вид измеряемого тока переключателем и проверить результат измерения. Перед началом измерения необходимо выбрать максимальный измерительный диапазон. Если требуются более точные результаты, можно поменять его.

#### Измерение активного сопротивления

Подключить измерительные провода к гнездам „**V**“ и „**COM**“, переключатель диапазонов измерения настроить на измерение сопротивления. Измерительные контакты соединить с контактами измеряемого элемента и проверить результат измерения.

Если требуется более точные результаты, можно переключить прибор на другой измерительный диапазон. **Строго запрещается измерение сопротивления элементов, через которые проходит электрический ток.**

#### Проверка диодов и проводимости

Подключить измерительные провода к гнездам „**V**“ и „**COM**“, переключатель измерительных диапазонов передвинуть к символу диода. Измерительные контакты соединить с выходами диода по направлению проводимости и в запорном направлении. Если диод исправный, то после подключения по направлению проводимости на нем будет наблюдаться снижение напряжения, выражаемое в mV. В случае подключения в запорном направлении на дисплее появится „**1**“. В случае повреждения контакта диода измерения будет иметь нулевое значение независимо от направления подключения диода. Исправные диоды отличаются низким сопротивлением по направлению проводимости и высоким сопротивлением в запорном направлении. **Строго запрещается проверка диодов, через которые проходит электрический ток.**

#### Проверка транзисторов

Переключатель измерительных диапазонов привести в позицию  $h_{FE}$  (измерение коэффициента усиления транзистора). В зависимости от типа следует подключить транзистор к гнезду подставки PNP или NPN и позаботиться о том, чтобы выходы транзистора попали в точки, обозначенные буквами E - эмиттер, B - база, C - коллектор. Если транзистор исправный, а подключение правильное, следует проверить результат измерения коэффициента усиления на дисплее.

**Строго запрещается проверка транзисторов, через которые проходит электрический ток.**

## CZ

### CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE

Toto multifunkční měřidlo je digitální měřicí přístroj určený k měření různých elektrických veličin. Měřicí přístroj je určen k amatérskému použití a nesmí se používat profesionálně nebo k výdělečné nebo černomerné činnosti.

Před zahájením práce s měřicím přístrojem je třeba přečíst celý návod a uschovat ho pro případné pozdejší použití.

Měřicí přístroj je vestavěn do plastové skřínky a je vybaven LED displejem a přepínačem měřicích rozsahů. Ve skříni jsou zabudovány měřicí zdiřky a svorky ke kontrole tranzistoru. Měřicí přístroj je vybaven vodiči zakončenými měřicími hroty. Měřicí přístroj se prodává bez napájecí baterie.

POZOR! Nabízený měřicí přístroje není měřidlem ve smyslu zákona o metrologii.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

POZOR! Je zakázáno měřit elektrické veličiny, jejichž hodnoty překračují maximální měřicí rozsah měřicího přístroje.

Napětí stejnosměrné		Proud stejnosměrný		Odpor	
Rozsah	Rozlišovací schopnost	Přesnost	Rozsah	Rozlišovací schopnost	Přesnost
200 mV	0,1 mV	±0,5%	200 µA	0,1 µA	±1%
2000 mV	1 mV	±0,5%	2000 µA	1 µA	±1%
20 V	10 mV	±0,5%	20 mA	10 µA	±1%
200 V	100 mV	±0,5%	200 mA	100 µA	±1,5%
500 V	1 V	±0,8%	5 A	10 mA	±2%
Napětí střídavé		Kontrola tranzistoru		Kontrola diod	
Rozsah	Rozlišovací schopnost	Přesnost	I <sub>B</sub>	U <sub>CE</sub>	Rozlišovací schopnost
200 V	100 mV	±1,2%	10 µA	2,8 V	1 mV
500 V	1 V	±1,2%			

### POUŽIVÁNÍ MULTIMETRU

POZOR! Za účelem ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem je třeba před otevřením skřínky přístroje odpojit měřicí vodiče a měřicí přístroj vypnout.

#### Výměna baterie

Multimetr je napájený baterií 9 V typu 6F22. Doproručuje se používat alkalické baterie. K montáži baterie je třeba skříňku přístroje otevřít odšroubováním šroubků umístěných na spodní straně měřicího přístroje. Baterii připojte podle označení na kontaktech, skříňku zavřete a zašroubujte upevnovací šrouby. Když se na displeji zobrazí symbol baterie, znamená to, že je třeba baterii vyměnit za novou. K zajištění přesnosti měření se doporučuje baterii vyměnit co nejdříve po zobrazení symbolu baterie.

#### Výměna pojistky

Přístroj je používán přístrojovou pojistikou 0,5 A/250 V (Ø5x20 mm) s rychlou charakteristikou. V případě poškození vyměňte pojistku za novou s identickými elektrickými parametry. K tomuto účelu je třeba otevřít skříňku přístroje stejným postupem jako v případě výměny baterie. Dodržujte při tom bezpečnostní předpisy.

Výměnu pojistiky 5 A/250 V (Ø5x20 mm) můžete provést pouze specializovaný oprávárenský podnik.

### PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ

V závislosti na aktuální poloze přepínače rozsahu se na displeji zobrazí tři platné číslice a velikost rozsahu měření se zobrazí na nejvyšším nezáporném rozsahu se na displeji objeví symbol blesku. Když bude nutné uskutečnit výměnu vybité baterie, multimetr o této skutečnosti informuje zobrazením symbolu baterie na displeji. V případě, když se na displeji před měřenou hodnotou objeví znaménko „-“, znamená to, že měřená hodnota má vzhledem k připojení k přístroji opačnou polaritu.

POZOR! Nesmí se dopustit, aby měřicí rozsah přístroje byl nižší než měřená veličina. Mohlo by dojít ke zničení měřicího přístroje a k zasažení elektrickým proudem.

**Prawidłowe podłączenie przewodów to:**  
Czerwony wodzą do zderżki oznaczonej „**VΩmA**“ lub „**5A**“  
Czarny wodzą do zderżki oznaczonej „**COM**“

#### Měření napětí

Připejte měřicí vodiče. Připejte rozsah nastavte do polohy měření stejnosměrného nebo střídavého napětí. Zvolte maximální měřicí rozsah, měřicí vodiče připojte paralelně k elektrickému obvodu a odečtěte výsledek měření napětí. Aby byl získán přesnější výsledek měření, lze měřicí rozsah změnit. Nikdy neměňte napětí vysoké než 500 V. Mohlo by dojít k zničení měřicího přístroje a k zasažení elektrickým proudem.

#### Měření proudu stejnosměrného

V závislosti na předpokládané velikosti měřeného proudu připojte měřicí vodiče do zderžky „**VΩmA**“ a „**COM**“ nebo do zderžky „**5A**“ a „**COM**“. Maximální hodnota měřeného proudu ve zderžce „**5A**“ může být 5 A. Doba měření proudu v nesmí překročit 10 sekund. Zderžka „**mA**“ může být zátižena maximálním proudem 200 mA. **Překračování maximálních hodnot proudu a napětí přípustných pro danou zderžku je zakázáno.** Měřicí vodiče je třeba k měřenému elektrickému obvodu připojí sériově, připejte rozsah a druh měřeného proudu a odečtěte výsledek měření. Měření odporu. Měřicí vodiče připojte k vývodům měřené součástky a odečtěte výsledek měření. Aby byl získán přesnější výsledek měření, lze třeba začít při nastaveném maximálním měřicím rozsahu. Aby byl získán přesnější výsledek měření, lze měřicí rozsah změnit.

#### Měření odporu

Připejte měřicí vodiče ke zderžkám označeným „**VΩmA**“ a „**COM**“ a připejte rozsah nastavte do polohy měření odporu. Měřicí vodiče připojte k vývodům měřené součástky a odečtěte výsledek měření. Aby byl získán přesnější výsledek měření, lze v případě potřeby měřicí rozsah změnit.

**Je absolutně zakázáno měřit odpor součástek, přes které teče elektrický proud.**

#### Zkoušení diod

Připejte měřicí vodiče ke zderžkám označeným „**VΩ**“ a „**COM**“ a připejte rozsah nastavte na symbol diody. Měřicí vodiče připojte k vývodům diody ve směru propustném a ve směru záverním. Je-li dioda v pořádku, po připojení diody v propustném směru odečtěte na této diodě pokles napětí vyjádřený v mV. V případě připojení v záverním směru uvidíme na displeji „**1**“. V případě poškození přechodu diody ukáže měření hodnotu „**0**“, a to nezávisle na směru připojení diody. Bezechybne diody se vyznačují malým odporem v propustném směru a velkým odporem v záverním směru.

**Je absolutně zakázáno zkoušet diody, přes které teče elektrický proud.**

#### Zkoušení tranzistorů

Připejte měřicí vodiče ke zderžkám označeným „**VΩ**“ a „**COM**“ a připejte rozsah nastavte na symbol tranzistoru. V závislosti na typu měřeného tranzistoru připojte tranzistor ke svorkám označeným PNP nebo NPN dajícími výstup. Aby byl získán přesnější výsledek tranzistoru připojte k svorkám označeným písmeny E - emitor, B - báze, C - kolektor. Bude-li tranzistor bezechybny a správně připojený, odečtěte výsledek měření zesilovacího činitele, který se zobrazí na displeji.

**Je absolutně zakázáno zkoušet tranzistory, přes které teče elektrický proud.**

## HU

### A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI

A multifunkciós mérőműszer egy digitális mérőberendezés különböző nagyságú elektromos mennyiségek méréseire.

**A mérőműszerrel végzett munka megkezdése előtt el kell olvasni a kezelési utasítás, és be kell azt tartani.**

A mérőműszer háza műanyagból készült, a kijelzője polycarbonát, és rendelkezik egy mérői tartomány átkapcsolóval. A házba különböző mérő aljzatok vannak beépítve, valamint egy foglalat tranzisztorok ellenőrzéséhez. A mérőműszer el van lává dugaszokban végződő mérő vezetékekkel. A mérőműszer az áramellátást biztosít elem nélkül forgalmazzuk.

**FIGYELEM!** A forgalmazott mérőműszer nem számít a „Mérésügyi törvény“ értelmében vett mérőeszköznek.

### MŰSZAKI ADATOK

**FIGYELEM!** Tilos a mérőműszer mérői tartományát meghaladó elektromos értékeket mérni a műszerrel.

### A MULTIMÉTER HASZNÁLATA

**FIGYELEM!** Az áramütés veszélye elleni védelem miatt a műszer házának kinyitása előtt le kell venni róla a mérővezetéket, és ki kell kapcsolni a mérőműszert.

**Az elem cseréje**

A multiméter áramellátása egy 6F22 típusú 9V-os elemmel történik. Ajánlatos alkáli elemeket használni. Az elem behelyezéséhez a mérőműszer aljzán elhelyezett két csavar kicsavarásával kell nyitni az eszköz burkolatát. Helyezze be az elemet a pólusok jelölésének megfelelően, zárja be a burkolatot, és csavarja be a rögzítő csavarokat.

**Biztosítékcserére**

Az eszközbe 0,5A/250V (Ø5x20mm), gyors karakteristikájú, műszer biztosítékokat építettek be. Ha a biztosíték tönkre megy, ki kell cseréli egy ugyanazon elektronos paraméterekekkel rendelkező új biztosíték. Ehhez ki kell nyitni a műszer burkolatát, és ugyanigye kell eljárni, mint az elem cseréje esetén, betartha a balesetvédelmi szabályokat, ki kell cserélni a biztosítékot újra.

Az 5A/250V (Ø5x20mm) biztosítékokat kizárolag speciális javító műhelyben szabad kicsérni.

### MÉRÉSEK MŰKÖDTETÉSE

A mérői tartomány átkapcsolójának állásától függően a kijelzőn megjelenik három jelzőszám. Amikor szükséges válik az elem cseréje, erről egy elem jel megjelenése tájékoztat a kijelzőn. Abban az esetben, ha a kijelzőn a mér érték előtt megjelenik egy „-“ jel, az azt jelenti, hogy a mér érték polarizációja ellentétes azzal, ahogya a műszer be van kötve. Ha a kijelzőn megjelenik az „1“ jel, az a mérői tartomány túllépését jelenti, illetően módosítani kell a mérői tartományt egy magasabbra. Ismeretlen értékű mennyiség mérésekor