


100FT/30M LASER DISTANCE MEASURE OK-06.0350




ROCKS®

Questions, problems, missing parts?
Before returning to your retailer, call our customer service department

Biuro Rooks ul. Wrocławska 1, 55-040 Domasław
biuro@rooks.pl

1

Pythagoras (3-point)




Height measurement based on trigonometric functions (2 sides). Select the triangle symbol and measure the next three distances.

Clear



Press button to undo last action.

Addition/subtraction




* The typical measurement uncertainty of ± 2 mm is valid for measurements on white, diffusive, reflective targets up to 5 m at low ambient light and moderate temperatures. For distances greater than 5 m, the measurement uncertainty could increase additionally by 0.1 mm/m. In unfavourable conditions (such as bright sunlight, targets with poor reflectivity, or high or low temperatures) the measurement uncertainty could further increase up to ± 4 mm for distances below 5 m and additionally by roughly 0.15 mm/m for distances greater than 5 m.


7

INSTRUMENT SET-UP OVERVIEW

The safety instructions and the user manual should be read through carefully before the product is used for the first time. The person responsible for the product must ensure that all users understand these directions and adhere to them.




DISPLAY




2

INSERT BATTERIES




OPERATIONS

SWITCHING ON / OFF




If no key is pressed for 120 sec, the device switches off automatically.

Device is turned OFF.




Change the measurement reference




3

Measuring Functions

Measuring single distance






Continuous measuring





4

Area



5

Pythagoras(2-point)



6

Technical Data

Range	0.35-30M 1.15-100ft
Measuring accuracy*	± 3 mm $\pm 1/8$ in
Smallest unit displayed	1 mm 1/16 in
Laser class	2
Laser type	635 nm, < 1 mW
Autom. power switch-off	after 120 s
Continuous measuring	yes
Area / Volume	yes
Battery durability (H x D x W)	10.2x3.6x1.8cm 4.02x1.42x0.71in
Battery durability (2 x AAA)	up to 3000 times of measurement
Weight (without batteries)	46 g/1.62 oz
Temperature range:	- Storage: -10 ~ 60 °C 14 ~ 140 °F 0 ~ 40 °C 32 ~ 104 °F - Operation: -20.00 ~ 49.99m

Care

- Clean the device with a damp, soft cloth.
- Never immerse the device in water.
- Never use aggressive cleaning agents or solvents.

Disposal

CAUTION

Flat batteries must not be disposed of with household waste. Care for the environment and take them to the collection points provided in accordance with national or local regulations. The product must not be disposed with household waste. Dispose of the product appropriately in accordance with the national regulations in force in your country. Adhere to the national and country specific regulations. Product specific treatment and waste management can be downloaded from our homepage.



Safety Instructions

The person responsible for the instrument must ensure that all users understand these directions and adhere to them.

Symbols used

The symbols used have the following meanings:

WARNING

Indicates a potentially hazardous situation or an unintended use which, if not avoided, will result in death or serious injury.

CAUTION

Indicates a potentially hazardous situation or an unintended use which, if not avoided, may result in minor injury and/or appreciable material, financial and environmental damage.

Important

Important paragraphs which must be adhered to in practice as they enable the product to be used in a technically correct and efficient manner.

Unacceptable use

- Measuring distances Prohibited use
- Using the product without instruction
- Using outside the stated limits
- Deactivation of safety systems and removal of explanatory and hazard labels
- Opening of the equipment by using tools (screwdrivers, etc.)
- Carrying out modification or conversion of the product
- Use of accessories from other manufacturers without express approval
- Deliberate dazzling of third parties; also in the dark
- Inadequate safeguards at the surveying site (e.g. when measuring on roads, construction sites, etc.)
- Deliberate or irresponsible behaviour on scaffolding, when using ladders, when measuring near machines which are running or near parts of machines or installations which are unprotected
- Aiming directly in the sun

Hazards in use

WARNING

Watch out for erroneous measurements if the instrument is defective or if it has been dropped or has been misused or modified. Carry out periodic test measurements. Particularly after the instrument has been subject to abnormal use, and before, during and after important measurements.

CAUTION

Never attempt to repair the product yourself. In case of damage, contact a local dealer.

WARNING

Changes or modifications not expressly approved could void the user's authority to operate the equipment.

Limits of use

Refer to section "Technical data".

The device is designed for use in areas permanently habitable by humans. Do not use the product in explosion hazardous areas or in aggressive environments

Safety Instructions

Areas of responsibility

Responsibilities of the manufacturer of the original equipment:
Auto Partner SA, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Poland,
www.rooks.pl

The company above is responsible for supplying the product, including the User Manual in a completely safe condition. The company above is not responsible for third party accessories.

Responsibilities of the person in charge of the instrument:

- To understand the safety instructions on the product and the instructions in the User Manual.
- To be familiar with local safety regulations relating to accident prevention.
- Always prevent access to the product by unauthorised personnel

Electromagnetic Compatibility (EMC)

WARNING

The device conforms to the most stringent requirements of the relevant standards and regulations. However, the possibility of causing interference in other devices cannot be totally excluded.

FCC statement (applicable in U.S.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and

used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Safety Instructions

Laser classification



The device produces visible laser beams, which are emitted from the instrument. It is a Class 2 laser product in accordance with IEC60825-1 : 2014 "Radiation safety of laser products".

Laser Class 2 products:

Do not stare into the laser beam or direct it towards other people unnecessarily. Eye protection is normally afforded by aversion responses including the blink reflex.


WARNING

Looking directly into the beam with optical aids (e.g. binoculars, telescopes) can be hazardous.


WARRANTY

The OK-06.0350 has a 2-year warranty. For further information on this, contact your dealer. This warranty is void if product is used for commercial purposes. This warranty is not transferable and does not cover products damaged by misuse, neglect, accident, alterations or use and maintenance other than that specified in the owner's manual. This warranty does not apply to any expendable parts that can wear from normal use. This warranty excludes any accessories.

Labelling



Subject to change (drawings, descriptions and technical data) without prior notice.



Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń

Biuro ROOKS:
ul. Wrocławska 1
55-040 Domasław

8


9

10

11

12

100FT/30M DALMIERZ LASEROVY 30 M OK-06.0350




ROCKS®

Pytania, problemy, brakujące części?
Przed powrotem do punktu sprzedaży detalicznej należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Biuro Rooks ul. Wrocławska 1, 55-040 Domaślaw
biuro@rooks.pl

1


Pythagoras (3-punktowy)



WYCZYŚĆ DANE

Naciśnij przycisk CLEAR/OFF aby usunąć dane pomiarowe

DODAWANIE/ODEJMOWANIE WYMIAROWÓW



7


USTAWIENIA PRZYRZĄDU

PRZEGŁĄD

Przed pierwszym użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Osoba odpowiedzialna za produkt musi dopilnować, aby wszyscy użytkownicy zrozumieli te wskazówki i stosowali się do nich.



WYSWIETLACZ




2

DANE TECHNICZNE


Zakres	0.35-30M 1.15-100ft
Dokładność pomiaru*	± 3 mm ± 1/8 in
Najmniejsza wyświetlana jednostka	1 mm 1/16 in
Laser klasy	2
Typ lasera	635 nm, < 1 mW
Autom. wyłączenie zasilania	po 120 s
Pomiar ciągły	tak
Powierzchnia / Objętość	tak
Wymiary (wys. x gł. x szer.)	10.2x3.6x1.8cm 4.02x1.42x0.71cal
Trwałość baterii (2 x AAA)	up to 3000 times of measurement
Waga (bez baterii)	46 g/1.6 uncji
Zakres temperatury:	-10 ~ 60 °C 14 ~ 140 °F 0 ~ 40 °C 32 ~ 104 °F

WYMIANA BATERII





Zmień baterię kiedy symbol baterii jest pusty.


WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE





POMIAR ODLEGŁOŚCI




POMIAR CIĄGŁY





POWIERZCHNIA



OBJĘTOŚĆ




Pythagoras(2-point)



Wybierz symbol trójkąta i przeprowadź pomiary kolejnych dwóch odległości.

WYBÓR PUNKTU ODNIESIENIA



3

Pielęgnacja

- Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nigdy nie używać agresywnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.

Utylizacja

OSTRZEŻENIE

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii razem z odpadami domowymi. Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Postępuj zgodnie z przepisami krajowymi. Przetwarzanie specyficzne dla danego produktu i zarządzanie odpadami można pobrać z naszej strony internetowej.

Instrukcja bezpieczeństwa

Osoba odpowiedzialna za urządzenie musi dopilnować, aby wszyscy użytkownicy zrozumieli te wskazówki i stosowali się do nich.

Stosowane symbole

Używane symbole mają następujące znaczenie:

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację lub niezamierzone użycie, które, jeśli nie zostanie uniknięte, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

UWAGA

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację lub niezamierzone użycie, które, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie obrażenia i / lub znaczające szkody materialne, finansowe i środowiskowe.

Ważne akapity, których należy przestrzegać w praktyce, ponieważ pozwalają one na użytkowanie produktu w sposób prawidłowy i wydajny technicznie.

Niedopuszczalne zastosowanie

- Pomiar Zakazanych odległości
- Używanie produktu bez instrukcji obsługi
- Użycie poza określonymi granicami
- Dezaktywacja systemów bezpieczeństwa i usunięcie etykiet objaśniających i ostrzegawczych
- Otwieranie urządzenia za pomocą narzędzi (śrubokrętów itp.).
- Dokonywanie modyfikacji lub konwersji produktu
- Użycie akcesoriów innych producentów bez wyraźnej zgody.
- Celowe osłipienie osób trzecich; również w ciemności
- Niedopowiednie zabezpieczenie w miejscu pomiarów (np. podczas pomiarów na drogach, budowach itp.).
- Umyślnie lub niedopowiedziennie zachowanie na rusztowaniach, podczas używania drabin, podczas pomiarów w pobliżu pracujących maszyn lub części maszyn lub instalacji, które są niezabezpieczone.
- Celowanie bezpośrednio w słońce.

* Typowa niepewność pomiaru wynosząca ± 2 mm obejmuje dla pomiarów na białych, dyfuzyjnych, odbijających celach do 5 m przy słabym świetle otoczenia i umiarkowanych temperaturach. W przypadku odległości większych niż 5 m niepewność pomiaru może dodatkowo wzrosnąć o 0,1 mm/m. W niekorzystnych warunkach (takich jak jasne światło słoneczne, cele o słabej refleksyjności, wysokie lub niskie temperatury) niepewność pomiaru może wzrosnąć do ± 4 mm dla odległości poniżej 5 m i dodatkowo o około 0,15 mm/m dla odległości większych niż 5 m.

Zagrożenia podczas użytkowania

OSTRZEŻENIE

Uważaj na błędne pomiary czy instrument jest wadliwy lub czy został upuszczony, niewłaściwie użyty lub zmodyfikowany. Przeprowadź okresowe pomiary testowe.

Szczególnie po tym, jak instrument został poddany nieprawidłowemu użyciu oraz przed, w trakcie i po ważnych pomiarach.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

UWAGA

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Granice użytkowania

Patrz sekcja „Dane techniczne”. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w obszarach stale zamieszkałych przez ludzi. Nie używaj produktu w obszarach zagrożonych wybuchem lub w agresywnym otoczeniu.

Instrukcja bezpieczeństwa

Obszary odpowiedzialności

Odpowiedzialność producenta oryginalnego wyposażenia: Auto Partner SA, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Poland, www.rooks.pl Powyższa firma jest odpowiedzialna za dostarczenie produktu, w tym instrukcji obsługi w stanie całkowicie bezpiecznym. Powyższa firma nie ponosi odpowiedzialności za akcesoria osób innych firm.

Obowiązki osoby odpowiedzialnej za urządzenie:

- Zrozumienie instrukcji bezpieczeństwa produktu oraz instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.
- Zapoznanie się z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania wypadkom.
- Zawsze należy uniemożliwić dostęp do produktu osobom nieupoważnionym.

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

OSTRZEŻENIE

Urządzenie spełnia najniższe wymagania odpowiednich norm i przepisów, jednak nie można całkowicie wykluczyć możliwości powodowania zakłóceń w innych urządzeniach.

Oświadczenie FCC (mające zastosowanie w USA)

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych oraz, jeśli są zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą powodować

szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenie nie wystąpi w danej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiany orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Instrukcja bezpieczeństwa

Klasifikacja lasera



Urządzenie wytwarza widzialne wiązki laserowe, które są emitowane z urządzenia: Jest to produkt klasy 2 zgodnie z normą IEC60825-1: 2014 „Bezpieczeństwo promieniowania produktów laserowych”.

Produkty laserowe Klasy 2:

Nie wpatruj się w wiązkę lasera ani nie kieruj jej niepotrzebnie w stronę innych ludzi. Ochrona oczu zapewnia zwykłe reakcję awersyjną, w tym odruch mrugania.


OSTRZEŻENIE

Patrzenie bezpośrednio w wiązkę za pomocą urządzeń optycznych (np. lornetki, teleskop) może być niebezpieczne.


GWARANCJA

OK-06.0350 posiada 2 letnią gwarancję. Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, skontaktuj się z sprzedawcą. Niniejsza gwarancja jest nieawnalna jeśli produkt jest używany do celów komercyjnych. Niniejsza gwarancja jest nieprzeszczelną i nie obejmuje produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniechania, wypadków, modyfikacji lub użytkowania i konserwacji innych niż określone w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części zużywialnych, które mogą ulec zużyciu podczas normalnego użytkowania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych akcesoriów.


ETYKIETOWANIE



Zaszczyga się możliwość zmian (rysunki, opisy i dane techniczne) bez uprzedniego powiadomienia.



Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń, Polska



Bateria: 2 x AAA
<1.0mW @ 650-690nm
IEC/EN 60825-1:2014




Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń, Polska

ROOKS®

Dalmierz laserowy 30 m
Dalmierz laserowy 30 m
ROOKS®

Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń, Polska

100FT/30M LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRÉS OK-06.0350




ROCKS®

Kérdések, problémák, hiányzó alkatrészek?
Mielőtt visszatérne a fogalmazójához, hívja fel
ügyfélszolgálatunkat


Biuro Rooks ul. Wrocławska 1, 55-040 Domasław
biuro@rooks.pl

1


Pythagoras (3-point)



TÖRLJÜK AZ ADATOKAT



DIMENZIÓK HOZZÁADÁSA/LEVONÁSA



7


KÉSZÜLKÉ BEÁLLÍTÁSA/OVERVIEW

ÁTTEKINTÉS

i A biztonsági utasításokat és a felhasználói útmutatót a termék első használata előtt gondosan olvassa át. A termék felelős személynek biztosítania kell, hogy minden felhasználó megérte ezeket az utasításokat, és betartsa azokat.



KIJELZŐ




MŰSZAKI ADATOK

Tartomány	0,35-30M 1,15-100 láb
Mérési pontosság*	± 3 mm ± 1/8 in
A legkisebb megjeleníthető egység1	1 mm 1/16 in
Lézer osztály	2
Lézer típus	635 nm, < 1 mW
Autó. áram kikapcsolása	után 120 s
Folyamatos mérés	igen
Terület/Térfigot	igen
Méretek (mag. X mély. X szél.)	10.2×3.6×1.8cm 4.02×1.42×0.71in
Az akkumulátor tartóssága (2 x AAA) akár 3000-szeres mérés	
Súly (elemek nélkül)	46 g/1.62 oz
Hőmérsékleti tartomány:	
- Tárolás	-10 ~ 60 °C 14 ~ 140 °F
- Működés	0 ~ 40 °C 32 ~ 104 °F



* A tipikus ± 2 mm-es mérési bázisnyitánság vonatkozik a fehér, diffúziós, fényvízzáverő célokra végzett mérésekre, legfeljebb 5 m-ig alacsony hőmérsékleten. A termék nem szabad használni 5 m-nél nagyobb távolságokon esetén a mérési bázisnyitánság további 0,1 mm / m-re növekedhet. Kedvezőleg körülmenyezők között (például erős napsgázrás, gyenge fényvízzáverődésű célok, magas vagy alacsony hőmérséklet) a mérési bázisnyitánság tovább növekedhet ± 4 mm-ig 5 m alatti távolságra, és ezen felül alig 0,15 mm / m-rel az 5 m-nél nagyobb távolságra.

8


CSERÉLJE KI AZ AKKUMULÁTORIT





BEKAPCSOLÁS / KIKAPCSOLÁS






TÁVOLSÁGMÉRÉS



FOLYAMATOS MÉRÉS





TERÜLET



KÖTET




Pythagoras(2-point)



Jelöljön ki egy háromszög szimbólumot, és mérje meg a következő két távolságot.

CÍMKÉZÉS



Auto Partner SA



Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń

Biuro ROOKS:
ul. Wrocławska 1
55-040 Domasław

A használat veszélyei

⚠ FIGYELEM

Vigyázzon a hibás mérésekre ha a készülék hibás, vagy leesett, vagy helytelenül használták vagy módosították. Időszakos mérések végezzen.

⚠ VIGYÁZAT

Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. Sérülés esetén vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel.

⚠ FIGYELEM

A kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

A felhasználási korlátozás

Lásd a "Műszaki adatok" fejezetet. A készüléket az emberek számára állandóan lakkható területeken való használatra tervezték. Ne használja a termék robbanásveszélyes területeken vagy agresszív környezetben.

Biztonsági utasítások

Felelősségek

Az eredeti berendezés gyártójának felelőssége:
Auto Partner SA, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Poland,
www.rooks.pl

A fenti vállalat felel a termék szállításáért, beleértve a teljesen használatos felhasználói útmutatót is. A fenti vállalat nem vállal felelősséget harmadik fél által gyártott kiegészítőkért.

A készülék felelős személy felelőssége:

• A termék biztonsági és a felhasználói útmutatóban szereplő utasítások megtérözése.
• A balesetmegelőzéssel kapcsolatos helyi biztonsági előírások ismerete.
• A termékhez való hozzáérés.

Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

⚠ FIGYELEM

Veszélyes lehet az optikai segédszökökkel (például távcsövekkel, teleszkóppal) a körülbelül a sugarába nézés.

GARANCIA

A készülék megfelel a vonatkozó szabványok és előírások legszigorúbb követelményeinek. Mindazonáltal nem zárátható ki teljesen a másik készülék zavarásának okozása.

FCC nyilatkozat (az Egyesült Államokban alkalmazandó)

Ezt az eszközt teszteltek és megállapították, hogy megfelel az FCC

Szabályzat 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre

vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a korlátokat úgy tervezték, hogy

ésszerű védelmet biztosítanak a káros zavarások ellen a

alkópályákon.

• A tipikus ± 2 mm-es mérési bázisnyitánság vonatkozik a fehér, diffúziós, fényvízzáverő célokra végzett mérésekre, legfeljebb

5 m-ig alacsony hőmérsékleten. A termék nem szabad használni 5 m-nél nagyobb távolságokon esetén a mérési bázisnyitánság további 0,1 mm / m-re növekedhet. Kedvezőleg körülmenyezők között (például erős napsgázrás, gyenge fényvízzáverődésű célok, magas vagy alacsony hőmérséklet) a mérési bázisnyitánság tovább növekedhet ± 4 mm-ig 5 m alatti távolságra, és ezen felül alig 0,15 mm / m-rel az 5 m-nél nagyobb távolságra.

frequency rádiófrekvencias energiát, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél. Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételében, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy megkísérje az interferencia megszüntetését az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával:

• Módosítsa a vevő antenna tájolását vagy helyét.

• Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

• Csatlakoztassa a készüléket olyan aljzathoz, amely eltér a vevő csatlakoztatásától.

• Forduljon segítségre a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szakemberhez.

frequency rádiófrekvencias energiát, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél. Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételében, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy megkísérje az interferencia megszüntetését az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával:

• Módosítsa a vevő antenna tájolását vagy helyét.


• Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

• Csatlakoztassa a készüléket olyan aljzathoz, amely eltér a vevő csatlakoztatásától.

• Forduljon segítségre a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szakemberhez.

frequency rádiófrekvencias energiát, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél. Ha ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió vagy a televízió vételében, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy megkísérje az interferencia megszüntetését az alábbi intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával:

100FT/30M LASEROVÝ DÁLKOMĚR OK-06.0350




ROCKS®

Otzky, problémy, chybějící součásti?
Před vrácením přístroje vašemu prodejci kontaktujte naše oddělení služeb pro zákazníky

Biuro Rooks ul. Wrocławska 1, 55-040 Domasław
biuro@rooks.pl

1


Pythagoras (3-bodový)



CLEAR

Stisknutím tlačítka CLEAR / OFF vymaže naměřená data,

PŘIDÁVÁNÍ / ODEČÍTÁNÍ ROZMĚRŮ




7


NASTAVENÍ PŘÍSTROJE

PŘEHLED

Přečtěte pečlivě bezpečnostní pokyny a uživatelský manuál před prvním použitím výrobku. Osoba odpovědná za výrobek musí zajistit, aby všichni uživatelé rozuměli této pokynům a aby je dodržovali.




DISPLAY




2

VÝMĚNA BATERIÍ



Vyměňte baterii peněženkovou, symbol baterie je prázdný.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ




Pokud zařízení nevypnete, automaticky se vypne po 120 sekundách.

Vyberte příslušnou měrnou jednotku, sledujte měření se ikony na obrazovce

UNIT SETTING
Stiskněte tlačítko UNITS na 3 sekundy a vyberte dostupné jednotky

0.000 m
0'00" 1/16
0 1/16 in

VÝBĚR REFERENČNÍHO BODU



3

PÉČE

- Cistěte přístroj vlhkou, měkkou utěrkou.
- Nikdy neponoufujte přístroj do vody.
- Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí činidla nebo rozpouštědla.

Likvidace

▲ UPOZORNĚNÍ

Vybité baterie nesmí být likvidovány s odpadem z domácnosti. Dodržujte předpisy o ochraně životního prostředí a odnesete baterie na stebná místa zřízená v souladu s národními nebo místními předpisy. Výrobek nesmí být likvidován s odpadem z domácnosti. Zlikvidujte výrobek řádným způsobem v souladu s platnými předpisy ve vaší zemi. Dodržujte národní předpisy specifické pro danou zemi. Zvláštní zacházení s výrobkem a zpracování odpadu je možné stáhnout z našich webových stránek.



Bezpečnostní pokyny

Osoba odpovádná za přístroj musí zajistit, aby všichni uživatelé rozuměli této pokynům a aby je dodržovali.

Použití symboly

Použité symboly mají tento význam:

▲ VÝSTRAHA

Znamená potenciálně nebezpečnou situaci nebo neúmyslné použití, které, pokud se mu nelze vyhnout, bude mít za následek smrt nebo závažné poranění.

▲ UPOZORNĚNÍ

Znamená potenciálně nebezpečnou situaci nebo neúmyslné použití, které, pokud se mu nelze vyhnout, může mít za následek lehké zranění a/nebo významné materiálové, finanční a ekologické škody.

Důležité odstavce, které musí být v praxi dodržovány, aby mohlo být výrobek používán technicky správným a účinným způsobem.

nepřijatelné použití

- Měření vzdálenosti Zakázané použití
- Použití výrobku bez pokynů
- Použití mimo uvedené limity
- Deaktivace bezpečnostních systémů a odstranění vysvětlujících a výstražných štítků
- Otevření přístroje pomocí nástrojů (šroubováky, atd.)
- Provádění měření nebo úprava nebo přestavba výrobku
- Použití příslušenství jiných výrobců bez výslovného souhlasu
- Záměrné ohlouchnutí třetích osob; rovněž ve tmě
- Nedostatečně zabezpečení v místě měření (např. při měření na komunikacích, staveništích, atd.)
- Záměrné nebo nezodpovědné chování na lešení, při používání žebříků, při měření blízkost strojů v provozu nebo blízko součástí strojů nebo instalací, které nejsou chráněné
- Zacílení přímo do slunce

TECHNICKÁ DATA

Rozsah	0.35-30M 1.15-100ft
Přesnost měření*	± 3 mm ± 1/8 in
Nejmenší zobrazená jednotka	1 mm 1/16 in
Třída laseru	2
Typ laseru	635 nm, < 1 mW
Autom. vypnutí napájení	po 120 s
Kontinuální měření	ano
Plocha / Objem	ano
Rozměry (H x D x W)	10.2x3.6x1.8cm 4.02x1.42x0.71in
Životnost baterií (2 x AAA)	až 3000 měření
Hmotnost (bez baterii)	46 g/1.62 oz
Rozsah teplot:	- Skladování -10 ~ 60 °C 14 ~ 140 °F 0 ~ 40 °C 32 ~ 104 °F

* The typical measurement uncertainty of ± 2 mm is valid for measurements on white, diffusive, reflective targets up to 5 m at low ambient light and moderate temperatures. For distances greater than 5 m, the measurement uncertainty could increase additionally by 0.1 mm/m. In unfavourable conditions (such as bright sunlight, targets with poor reflectivity, or high or low temperatures) the measurement uncertainty could further increase up to ± 4 mm for distances below 5 m and additionally by roughly 0.15 mm/m for distances greater than 5 m.

Nebezpečí během používání

▲ VÝSTRAHA

Dáváte pozor na chybná měření, pokud je přístroj poškozený nebo spadl nebo byl nesprávně použit nebo upraven. Provádějte pravidelné zkušební měření. Zejména po nesprávném použití přístroje a před, během a po důležitých měřeních.

▲ UPOZORNĚNÍ

Nikdy se nepokoušejte sami opravit výrobek. V případě poškození se spojte s místním distributorem.

▲ VÝSTRAHA















Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny, mohou mít závažně zrušení práva uživatele používat přístroj.

Limity použití


Viz oddíl "Technická data". Zařízení je určeno pro použití v oblastech trvale obývaných lidí. Nepoužívejte výrobek v oblastech s nebezpečím výbuchu nebo v agresivním prostředí.

Bezpečnostní pokyny

Laser classification



100FT/30M LASEROVÝ DIAL'KOMER OK-06.0350




ROCKS®

Otázky, problémy, chýbajúce súčasti?
Pred vrátením prístroja vášmu predajcovi kontaktujte naše oddelenie služieb pre zákazníkov

Biuro Rooks ul. Wrocławska 1, 55-040 Domasław
biuro@rooks.pl

1


Pythagoras (3-bodový)



ÚDAJE VYMAŽTE



SČÍTANIE / ODČÍTANIE ROZMEROV




NASTAVENIE PRÍSTROJA

PREHĽAD

Predčítajte pozorné bezpečnostné pokyny a používateľskú príručku pred prvým použitím výrobku. Osoba zodpovedná za výrobok musí zaistiť, aby všetci používatelia rozumeli týmto pokynom a aby ich dodržiavalí.



DISPLAY




TECHNICKÉ DÁTA

Rozsah	0.35-30M 1.15-100ft
Presnosť merania*	± 3 mm $\pm 1/8$ in
Najmenšia zobrazená jednotka	1 mm 1/16 in
Trieda lasera	2
Typ lasera	635 nm, < 1 mW
Autom. vypnutie napájania	after 120 s
Kontinuálne meranie	yes
Plocha / objem	yes
Rozmery (V x H x Š)	10.2x3.6x1.8cm 4.02x1.42x0.71in
Životnosť batérií (2 x AAA)	až 3000 mériení
Hmotnosť (bez batérií)	46 g/1.62 oz
Rozsah teplôt:	- Skladanie -10 ~ 60 °C 14 ~ 140 °F 0 ~ 40 °C 32 ~ 104 °F



* Typická neistota merania ± 2 mm platí pre meranie na bielech, difúznych, reflexných cieľoch do vzdialenosť až 5 m pri slabom okolitom osvetlení a miernych teplotách. Pre vzdialenosť väčšie ako 5 m sa neistota merania môže zvýšiť o ďalšie 0,1 mm/m. V nepriehľadných podmienkach (napr. silné slnčné svetlo, ciele so slabou reflektivitou alebo pri vysokých alebo nízkych teplotách) sa neistota merania môže ďalej zvýšiť až na ± 4 mm pre vzdialenosť do 5 m a navyše o cca 0,15 mm/m pre vzdialenosť vyššie ako 5 m.

7

VÝMENA BATÉRIE



ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ




3

4

5

KONTINUÁLNE MERANIE




6

7

8

OBJEM




9

10

11

POVRCH




12

13

14

PYTHAGORAS(2-POINT)



15

16

17

NEBEZEPEČENSTVO POČAS POUŽIVÁNIA

VÝSTRAHA

Dávajte pozor na chybné merania, pokiaľ je prístroj poškodený alebo spadol alebo bol nesprávne používaný alebo upravený. Vykonávajte pravidelné skúšobné merania.

Najmä po nesprávnom používaní prístroja a pred, počas a po dôležitých meraniach.

UPOZORNENIE

Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť výrobok. V prípade poškodenia sa spojte s miestnym distribútorom.

VÝSTRAHA

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výsloveňe schválené, môžu mať za následok zrušenie práva používateľa používať prístroj.

LIMITY POUŽITIA

Pozrite oddiel „Technické dátá“. Zariadenie je určené na použitie v oblastiach trvale obývaných ľudmi. Nepoužívajte výrobok v oblastach s nebezpečenstvom výbuchu alebo v agresívnom prostredí.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ZOBRAZOVACÍ PLOCHA

Zodpovednosť výrobcom originálneho prístroja:

Auto Partner SA, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, Poland,
www.rooks.pl

Výšie uvedená spoločnosť je zodpovedná za to, že výrobok, vrátane používateľskej príručky, je dodaný v úplne bezpečnom stave. Vyššie uvedená spoločnosť nie je zodpovedná za príslušenstvo tretích strán.

POVINNOSŤ OSOBY ZODPovednej za PRISTROJ:

- rozumieť bezpečnostným pokynom v výrobku a pokynom v používateľskej príručke.
- poznáť miestne bezpečnostné predpisy týkajúce sa prevencie úrazov.
- Vždy zabráňte prístupu k výrobku neoprávneným osobám.

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC)

VÝSTRAHA

Pozerajte sa do laserového lúča optickými prístrojmi (napr. dalekohľady, teleskopy) môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA

Na OK-06.0350 poskytujeme 2 roky záruku. Pre ďalšie informácie týkajúce sa záruky kontaktujte vašoho distribútoru. Platnosť záruky je neprenosná a nevzťahuje sa na výrobky poškodené nesprávnym používaním, nedbalosťou, nehodou, zmenami alebo používaním a údržbou inou, než aké sú uvedené v používateľskej príručke. Táto záruka je vystavuje na spotrebny materiál, ktorý sa môže opotrebovať pri bežnom používaní.


VYHLASENIE FCC (PLATNÉ V U. S.)

Na základe testovania tohto zariadenia čas zistilo, že splňa limity stanovené pre digitálne zariadenie v triede B podľa časti 15 smerníc FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytli primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu inštalačí v obytných oblastiach. Toto zariadenie generuje, používa a môže využávať energiu rádiových

frekvencií, a pokiaľ nie je inštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže narúšovať rádiovú komunikáciu. Nie je možné však zaručiť, že pri konkrétnej inštalačii k rušeniu nedôjde. Pokiaľ zariadenie ruší prijem rozhlasového alebo televízneho vysielania, čo je možné zistíť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľom pokúsiť sa o rušenie opraviť nasledujúcimi opatreniami:

- Natočte alebo presuňte prijímaciu anténu.
- Zväčšte odstup medzi zariadením a prijímacom.
- Zapoľte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je zapojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového či televízneho technika.

OZNAČENIE ŠTÍTKAMI



Zariadenie generuje viditeľné laserové lúče, ktoré sú emitované z prístroja: je to laserový výrobok triedy 2 v súlade s: IEC60825-1 : 2014 „Bezpečnosť žiarenia laserových výrobkov“

Laserové výrobky triedy 2:
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča optickými prístrojmi (napr. dalekohľady, teleskopy) môže byť nebezpečné.

VÝSTRAHA

Pozerajte sa do laserového lúča optickými prístrojmi (napr. dalekohľady, teleskopy) môže byť nebezpečné.

ZÁRUKA

Na OK-06.0350 poskytujeme 2 roky záruku. Pre ďalšie informácie týkajúce sa záruky kontaktujte vašoho distribútoru. Platnosť záruky je neprenosná a nevzťahuje sa na výrobky poškodené nesprávnym používaním, nedbalosťou, nehodou, zmenami alebo používaním a údržbou inou, než aké sú uvedené v používateľskej príručke. Táto záruka je vystavuje na spotrebny materiál, ktorý sa môže opotrebovať pri bežnom používaní.

Z tejto záruky je vyňaté všetko príslušenstvo.

Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń, Poľsko

Batérie: 2 x AAA
<10mW ≈ 620-690nm
IEC/EN 60825-1:2014

ROOKS.PL OK-06.0350

Distančné meranie 30 m
Distančné meranie 30 m

ROOKS®

Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń

